



Industrigatan 98, 291 36 Kristianstad
Telefon: 044-5900170

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utskrivningsdatum

230915

Protokollsnummer

23-BP349

Folionr

305309000

23-3809

Ägare (namn och postadress)

PAULSSON MARKUS

RYTTTERS VÄG 13
290 37 ARKELSTORP

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc) OPPMANNA-TOLLARP 2:86	Postadress RYTTTERS VÄG 13
Beskrivning (bostadshus, kontor etc) BOSTADSHUS	Besiktningen avser ☐ nybyggnad ☒ ändring ☐
Byggfirma/kvalitetsansvarig ELDABUTIKEN I SÖLVESBORG	

Täthetsprovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation

Provningen utförd (avslutad) den 230915		Provningen omfattar Rökkanal till: BRASKASSETT KEDDY					
☐ Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen ☐ förmärktes ☐ förmärktes ej		Skorstenens material TEGEL		Skorstenshöjd, meter 8M		Över(under)tryck Pa	
Angränsande kanaler ☒ finns ☐ finns ej		Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig ☒ äga normal täthet ☐ ej äga normal täthet					
Röktrycksprovningen enligt byggvägledning BVL 41/SSR ☐		Luftbehandlingsinstallation ☐ S ☐ F ☐ FT ☐ FTX				Inreglerad den ☐	
Besiktningsdatum		Takskyddsanordningar ☐ utan erinran ☐ med erinran		Obligatorisk ventilationskontroll utförd ☐ besiktningsutlåtande nr			

Utlåtande

Okulär kontrollbesiktning av nyinstallerad braskasett Keddy SK2000 med tillhörande rökkanal som försetts med ett insatsrör i hela dess längd.

Protokoll översänt till

☐ byggnadsnämnd ☒ fastighetsägare ☐ kvalitetsansvarig ☐

☒ Eldstäder ☒ rök- ☐ avgas- ☐ im- ☐ vent.-kanaler har undersökts ☒ utan erinran ☐ med erinran enl. ovan

Besiktningsman

JOAKIM FÄLDT



Industrigatan 98, 291 36 Kristianstad
Telefon: 044-5900170

Sotningsprotokoll

Redovisning av utförd sotning enligt 3 kap. 4 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för sotning	Kund nr	Protokolls nr
230915	305309000	23 6473

Fastighetsbeteckning TOLLARP/OPPM. 2 : 86 Adress RYTTERS VÄG 13	Ägare, namn och adress PAULSSON MARKUS RYTTERS VÄG 13 290 37 ARKELSTORP
--	--

Till fastighetsägaren

Vi vill uppmärksamma er på följande som noterades vid sotningstillfället:

Övrig information

Kontroll av brandvarnare (beställs separat)

Finns	Finns ej	Fungerar	Fungerar ej

Rökgasanalys (beställs separat)

Rökgasförlust, %	Rökg.temp, °C	CO ₂	Sottal	Drag	NO _x	CO

Arbetet utfört av:

JOAKIM FÄLDT

Panna	Fabrikat	Modell	Kompletterande uppgifter			Sotad	Frist
Typ			Godk. nr	Effekt i kW	Tillv.år		
Röckanal, typ			Typgodk. nr	Tvärnsnitt	Tillv.år		
Förbränning, typ			Godk. nr	Bränsle	Tillv.år		
Akkumulatortank			Volym, l	VV-bered. i ack.tank			

Övriga eldstäder	Fabrikat	Modell	Kompletterande uppgifter			Sotad	Frist
a Typ BRASKASSETT	KEDDY	SK2000	Typgodk. nr	Placering KV	Tillv.år 23		G
Röckanal, typ TEGEL+INS			Typgodk. nr	Tvärnsnitt 120			
b Typ BRASKAMIN	CAMINA		Typgodk. nr	Placering A	Tillv.år 07	230915	G
Röckanal, typ TEGEL+GL.			Typgodk. nr	Tvärnsnitt 14X14			

Imkanal	Typ av ventilationssystem	Fabrikat	Modell	Kanaltyp	Sotad	Frist
Större kök	SP.FL. ELEKTRO HELIOS			PLÅT	980122	H



Industrigatan 98
291 36 Kristianstad
Telefon: 044-5900170

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
230915	305309000	23-BK3460 1

Fastighetsbeteckning TOLLARP/OPPM. 2 : 86 Adress RYTTERS VÄG 13	Namn och adress PAULSSON MARKUS RYTTERS VÄG 13 290 37 ARKELSTORP
--	---

Kontrollobjekt nr: 1 BRASKAMIN

Typ:

Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 230915

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Not:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2

Kontrollen utförd av:
JOAKIM FÄLDT

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotheläggning	5.4 Takheläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6. Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvheläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotheläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.

